BAD REICHENHALL
Große Kreisstadt

Baumarbeiten 2023

Stand 11.04.2023

Stadtgärtnerei Bad Reichenhall

Baumarbeiten 2023

- Fällung
- Pflege
- Pflanzung

* Anmerkung

- Die Art und der Umfang der Baumarbeiten wurde im Januar 2023 gemeinsam mit dem Umweltreferenten Herrn Nürbauer im Rahmen einer gemeinsamen Rundfahrt besprochen und abgestimmt
- Die bewährte Informationsrundfahrt mit dem Bund Naturschutz, dem Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall fand ebenfalls im Januar 2023 statt.
- Die Untere Naturschutzbehörde des Berchtesgadener Landes wurde über die genannten Baumarbeiten informiert.
- Die Maßnahmen sind fortscheibend und daher nicht abschließend.

Erläuterung

Wieso werden zum jetzigen Zeitpunkt mehr Bäume gefällt?
Aufgrund der zum 1. März beginnenden und bis 30. September andauernden und insbesondere dem Schutz der Brutstätten dienenden Vogelschutzzeit finden die notwendigen Baumfällungen vermehrt von Oktober bis Ende Februar statt.
Im Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) ist das Fäll- und Schnittverbot geregelt, ausgenommen davon ist z.B. der Wald.
Nähere Auskunft gibt die Untere Naturschutzbehörde (Landratsamt Berchtesgadener Land, FB 33 Naturschutz und Jagdwesen).

Die Stadt Bad Reichenhall ist dabei bemüht, die Fällungen weitestgehend zu begrenzen und in jeder Hinsicht so verträglich wie möglich durchzuführen.

Wieso wird nicht jeder Baum am gleichen Standort nachgepflanzt?
Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen: Baumkasten, Verlauf der Versorgungsleitungen, Baumumfeld (stehen zum Beispiel Nachbarbäume im direkten Baumumfeld) **„Baumkonkurrenz“**

Baumfällung

01. Kurfürstenstraße
02. Goethestraße
03. Rainthalstraße „Eistockhütte“
04. Heilingbrunnerstraße (Silberahorn)
05. Innsbrucker Straße
06. Heilingbrunnerstraße – Schule
07. Wisbacherstraße
08. Hallgrafenstraße
09. Karmelitertreppe - Gruttenstein
10. Grabenbachstraße
11. Auenstraße - Dorfanger
12. Traunfeldstraße
13. Reichenhaller Straße 71
14. Frühlingstraße
15. Zenostraße - Schule
16. Münchner Allee - Abschleifer
17. Poststraße
18. Mühlenstraße - Radweg
19. St. Zeno Friedhof
20. Gmainer Straße
21. Angerl PP
22. Mozartstraße
23. Teisendorfer Straße
24. Kanalweg
25. Mühlenstraße
26. Johann-Häusl-Straße
27. Salinenstraße
28. Unterer Lindenplatz
29. Max-Zugschwerdt-Straße
30. Wörgötterplatz
31. Thumsee
32. Staufenstraße
33. Römerstraße
34. Schloßberg Turnhalle + Friedhof
35. Nonner Straße - Heimgärten
36. Nonn - Waldseilgarten
37. Friedhof St. Zeno – Hang
38. Reichenbachstraße
39. Münchner Allee
40. Salzburger Straße
41. Am Ulmenhain

01. Kurfürstenstraße

Baum:	Tulpenbaum (000405, 000396, 003624 und 000393)
Maßnahmen:	4x Baumfällung
Begründung:	Stammrisse, massiver Belagaufbruch im Gehweg
Ersatzmaßnahmen:	4x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Allee bzw. Reihe



Arbeiten ausgeführt: 17.01.2023

01. Lageplan


659/26
F I
S III
S III
S III
F I
644/3
644/4
695/5
659/23
F I
641/4
491/8
491
Z III




02. Goethestraße

Baum:	Mehlbeere Baumallee
Maßnahmen:	7x Baumfällung
Begründung:	Stammschäden, Pilzbefall
Ersatzmaßnahmen:	* wird noch geprüft
Bemerkung:	Baumallee Nummer: 000218; 000219; 000239 000240; 68-34 000211; 000216



Arbeiten ausgeführt: 07.02.2023

02. Lageplan



03. Rainthalstraße „Eistockhütte“

Baum:	Esche
Maßnahmen:	bis zu 10x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 02.02.2023



03. Lageplan



04. Heilingbrunnerstr.

Baum:	Silberahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammschäden, V-Zwiesel
Ersatzmaßnahmen:	1x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Einzelbaum Neugestaltung der Grünanlage im Frühjahr 2023



Arbeiten ausgeführt: 16.01.2023

04. Lageplan



05. Flatscherberg - Ampel

Baum:	Weißbirke (003237)
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammfußschaden, Baumscheibe zu klein
Ersatzmaßnahmen:	* wird noch geprüft
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023



05. Lageplan




06. Heilingbrunner Schule

Baum:	Europäische Lärche
Maßnahmen:	Kronensicherungsschnitt
Begründung:	abgängig, Verkehrssicherheit
Ersatzmaßnahmen:	* Habitatbaum
Bemerkung:	Einzelstand

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2023



06. Lageplan



07. Wisbacherstraße

Baum:	Winterlinde (001243, 001244,002176,001247)
Maßnahmen:	4x Baumfällung
Begründung:	Anfahr- und Stammschäden, Wurzelfäule
Ersatzmaßnahmen:	* wird noch geprüft
Bemerkung:	Baumallee





Arbeiten ausgeführt: 17.01.2023

07. Lageplan



08. Hallgrafenstraße

Baum:	Schw. Mehlbeere (000029)
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammschaden, abgängig
Ersatzmaßnahmen:	nicht eingeplant
Bemerkung:	Baumallee

Arbeiten ausgeführt: 17.01.2023



08. Lageplan



09. Karmelitertreppe - Gruttenstein

Baum:	Italienische Säulenpappel
Maßnahmen:	5 x Baumfällung
Begründung:	Stammfußschäden
Ersatzmaßnahmen:	Ist noch in Planung! Säulenpappeln oder Säuleneichen
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 03.01.2023



09. Karmelitertreppe



09. Lageplan



10. Grabenbachstraße

Baum:	Verschiedene
Maßnahmen:	Verpflanzung und Fällung
Begründung:	Vorarbeiten Haltestelle
Ersatzmaßnahmen:	wird noch geprüft
Bemerkung:	Zurückgestellt auf 2024 Baustelle Haltepunkt Nord Deutsche Bahn



Arbeiten ausgeführt:

10. Lageplan



11. Auenstraße „Dorfanger“

Baum:	Gem. Fichte
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Sturmschaden -> V Zwiesel
Ersatzmaßnahmen:	1x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Gruppenstand

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2023



11. Lageplan



12. Traunfeldstraße


Baum:	Bergahorn (000086; 000087; 000081)
Maßnahmen:	3x Baumfällung
Begründung:	Krebs; Stammschaden
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand





Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023

12. Lageplan




13. Reichenhaller Straße 71

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammschäden
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen!
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 31.01.2023



13. Lageplan


709/20
SI
2a
709/13
712/1
445/5
445/2
Unterbergstraße
71
444/4
427/4
1

14. Frühlingstraße

Baum:	Spitzahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammfußschaden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	Reihe



Arbeiten ausgeführt: 26.01.2023

14. Lageplan



15. Zenostraße - Schule

Baum:	Silberahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	abgängig
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	Einzelstand

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2023



15. Lageplan


pt- und Mittelschule
Grundschule/Kindergarten
Sil
Grundschule
D
58/4
MD
26


16. Münchner Allee - Abschleifer

Baum:	Lärche und Weißbirken
Maßnahmen:	4x Baumfällung
Begründung:	Anfahr- und Stammschäden
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	Gruppenstand

Arbeiten ausgeführt: 20.02.2023



16. Lageplan



17. Poststraße 1

Baum:	Kugeltrompetenbaum
Maßnahmen:	2x Baumfällung
Begründung:	Anfahrschäden, Ausbruch
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand



Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023

17. Lageplan



18. Mühlenstraße - Radweg

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Druckzwiesel, abgängig
Ersatzmaßnahmen:	1x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Einzelstand



Arbeiten ausgeführt: 10.01.2023

18. Lageplan


/35
/36
/37
/38
125/2
161/17
161/61
/62
/11
/12
/13
/14
/15
161/16
HsNr. 2d
HsNr. 2c

19. St. Zeno Friedhof

Baum:	Mehlbeere, Zeder, Bergahorn
Maßnahmen:	3x Baumfällung
Begründung:	Stammschäden, Wurzelfäule
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	Einzelstand







Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023

19. Lageplan





20. Gmainer Straße

Baum:	Serbische Fichte
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Druckzwiesel (2-stämmig)
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	Einzelstand

Arbeiten ausgeführt: 03.01.2023



20. Lageplan



21. Angerl PP

Baum:	Roteiche
Maßnahmen:	2x Baumfällung
Begründung:	2x Kronensicherungsschnitt
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023



21. Lageplan


472
471
463
462/2
466
465
6a
6
5
4
3
Forstamtstraße
129
118
S
V
Spitalgasse
132
151
206/2
126/1
128
134
133
209
208
135
207
216
33

22. Mozartstraße

Baum:	Kastanie
Maßnahmen:	2x Baumfällung (Austausch)
Begründung:	abgängig (Vandalismus)
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 06.02.2023



22. Lageplan




23. Teisendorfer Straße

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Höhlung Kronenansatz
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft!
Bemerkung:	Baumallee

Arbeiten ausgeführt: 04.01.2023



23. Lageplan



24. Kanalweg

Baum:	Pappel
Maßnahmen:	5x Baumfällung
Begründung:	Stammfußschäden, Faulstellen im Wurzelbereich, Druckzwiesel mit Fäule
Ersatzmaßnahmen:	Ersatzpflanzungen vorgesehen
Bemerkung:	Reihenstand



Arbeiten ausgeführt: 10.01.2023

24. Kanalweg





24. Lageplan



Stadtgärtnerei

25. Mühlenstraße

Baum:	Esche
Maßnahmen:	8-10 x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 11.01.2023



25. Lageplan



26. Johann-Häusl-Straße

Baum:	Gem. Esche
Maßnahmen:	3x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 27.01.2023



26. Lageplan



27. Salinenstraße

Baum:	Platane (000906, 000911, 000925)
Maßnahmen:	3x Kronensicherungsschnitt
Begründung:	Stammfuß- und Stammschäden, Höhlungen im Kronenbereich
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	Reihenstand



Arbeiten ausgeführt: Baumpflege KW 9

27. Lageplan



Stadtgärtnerei

28. Unterer Lindenplatz

Baum:	Winterlinde (000939, 000940)
Maßnahmen:	2x Baumfällung
Begründung:	Faulstellen, Druckzwiesel
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand
	000939 – Stämmling mit Fäule (Nord Ost), Druckzwiesel mit Höhlung
	000940 – Faulstelle am Kronenansatz (3m Höhe - Süd)

Arbeiten ausgeführt: 16.01.2023



28. Lageplan



29. Max-Zugschwerdt-Straße

Baum:	Robinie (001539)
Maßnahmen:	Baumfällung
Begründung:	Wurzelstockfäule
Ersatzmaßnahmen:	1x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 17.01.2023



29. Lageplan


429/2
441/6
441/4
441/6
441/6
442
791/2
HsNr. 1
429
429/4
Max-Zugschwerdt-Straße
791
Pl

30. Wörgötterplatz

Baum:	Spitzahorn (002550)
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Anfahr- und Stammschaden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	Reihenstand

Arbeiten ausgeführt: 16.01.2023



30. Lageplan


501/3
18
504/4
512
32
517/2
Innsbrucker Straße
11
13
104
102
101
100/2
Wotgötterplatz
98
2
107
1
105
104/1
105/3
154/1
154/2
157/2
157
159
162

31. Thumsee

Baum:	überwiegend Esche, Buche, Fichte
Maßnahmen:	bis zu 20x Baumfällung
Begründung:	abgängig, Pilzfruchtkörper, Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 03.01.2023



31. Lageplan



32. Staufenstraße

Baum:	Weißbirke
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Blitzschaden
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	Gruppenstand

Arbeiten ausgeführt: 03.01.2023



32. Lageplan



33. Römerstraße

Baum:	Esche
Maßnahmen:	2x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben + Stammschaden
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 18.01.2023



33. Lageplan



34. Schloßberg

Baum:	überwiegend Esche
Maßnahmen:	Bestandspflege
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand





Arbeiten ausgeführt: 14.02.2023

34. Lageplan




35. Nonner Straße - Heimgärten


Baum:	Esche
Maßnahmen:	bis zu 10x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand



Arbeiten ausgeführt: 15.02.2023

35. Lageplan





36. Nonn - Waldseilgarten

Baum:	Buche
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Stammschäden
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2023

36. Lageplan



37. Marzoll Friedhof - Hang

Baum:	Ahorn, Buche, Esche, Kastanie
Maßnahmen:	Bestandspflege
Begründung:	Förderung Jungbewuchs
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand



Arbeiten ausgeführt: 19.01.2023

37. Lageplan



38. Reichenbachstraße

Baum: Bergahorn (001959)

Maßnahmen: Baumfällung

Begründung: mehrere Krebsstellen


Ersatzmaßnahmen: 1x Ersatzpflanzung

Bemerkung:



Arbeiten ausgeführt: 01.02.2023

38. Lageplan



39. Münchner Allee – Haus d. Jugend

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	Baumfällung
Begründung:	Krebsstelle am Hauptstamm auf 1,50 m Höhe
Ersatzmaßnahmen:	2x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	





Arbeiten ausgeführt: 01.02.2023

39. Lageplan




40. Salzburger Straße

Baum:	Silberahorn 003085, 003086, 003087
Maßnahmen:	3x Baumfällung
Begründung:	offene Stammschäden, Misteln, Kronenverlichtung
Ersatzmaßnahmen:	3x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	



Arbeiten ausgeführt: 30.01.2023

40. Lageplan




41. Am Ulmenhain

Baum:	Esche
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	nicht vorgesehen
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 23.01.2023

41. Lageplan


158
247/3
247/2
247/10
17/1
17/4/10
17/4/11
17/4/12
17/4/13
17/4/14
17/4/15
17/4/16
17/4/17
17/4/18
17/5
Alte Bimsgrube

Baumpflege

Baumpflege (geplant für Herbst/ Winter 2022/23)

- Oberer Lindenplatz
- Salinenstraße
- Schillerstraße
- Franz-Josef-Straße
- Luitpoldstraße
- Goethestraße

Baumpflege (bereits in 2022 ausgeführt**)**

- Kurfürstenstraße
- Kanalstraße
- Luitpoldstraße
- Unterer Lindenplatz
- Münchner Allee
- Thumsee inkl. Bad
- Im Angerl Parkplatz
- Erasmus-Grasser-Promenade

Baumpflanzung

Information über abgeschlossene Ersatz- bzw. Neupflanzungen 2022

- Unterer Lindenplatz, 3x Winterlinde
- Naturkindergarten Marzoll, 21x Ersatz (Ahorn, Erle, Fichte, Linde)

Massaria-Krankheit der Platane

Die Baumkrankheit Massaria (Splanchnonema platini) ist ein Baumpilz, der ausschließlich Platanen befällt. Auch wenn die Krankheit für den Baum nicht tödlich verläuft, birgt sie für die Verkehrssicherheit große Risiken.