BAD REICHENHALL
Große Kreisstadt

Baumarbeiten 2024

Stand: 14.02.2024

Stadtgärtnerei Bad Reichenhall

Baumarbeiten 2024

- Fällung
- Pflege
- Pflanzung

* Anmerkung

- Die Art und der Umfang der Baumarbeiten wird im Januar 2024, gemeinsam mit dem Umweltreferenten Herrn Nürbauer, im Rahmen einer gemeinsamen Rundfahrt besprochen und abgestimmt.
- Die bewährte Informationsrundfahrt mit der Ortsgruppe Bad Reichenhall Bund Naturschutz, dem Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall, ist im Januar 2024 geplant.
- Die Untere Naturschutzbehörde des Berchtesgadener Landes wird noch über die genannten Baumarbeiten informiert.
- Die Maßnahmen sind fortscheibend und daher nicht abschließend.

Erläuterung

Wieso werden zum jetzigen Zeitpunkt mehr Bäume gefällt?
Aufgrund der zum 1. März beginnenden und bis 30. September andauernden und insbesondere dem Schutz der Brutstätten dienenden Vogelschutzzeit, finden die notwendigen Baumfällungen vermehrt von Oktober bis Ende Februar statt.
Im Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) ist das Fäll- und Schnittverbot geregelt, ausgenommen davon ist z.B. der Wald.
Nähere Auskunft gibt die Untere Naturschutzbehörde (Landratsamt Berchtesgadener Land, FB 33 Naturschutz und Jagdwesen).

Die Stadt Bad Reichenhall ist dabei bemüht, die Fällungen weitestgehend zu begrenzen und in jeder Hinsicht so verträglich wie möglich durchzuführen.

Wieso wird nicht jeder Baum am gleichen Standort nachgepflanzt?
Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen: Baumkasten, Verlauf der Versorgungsleitungen, Baumumfeld (stehen zum Beispiel Nachbarbäume im direkten Baumumfeld) **„Baumkonkurrenz“.**

Baumfällung

1. Innsbrucker Straße
2. Römerstraße I
3. Rainthalstraße I
4. Dr.-Kühne-Straße
5. Erasmus-Grasser-Promenade
6. Klingerweg
7. Salzburger Straße I
8. Luitpoldstraße
9. Goethestraße
10. Schillerstraße I
11. Schillerstraße II
12. Reichenbachstraße I / Tennisplatz
13. Luitpoldstraße / Sparkasse
14. Nonner Straße / Wanderparkplatz Pading
15. Innsbrucker Straße
16. Fischerbräuwiese
17. Münchner Allee I
18. Oberer Lindenplatz
19. Mühlenstraße
20. Zenostraße
21. Reichenhaller Straße
22. Fritzerweg
23. Maximilianstraße
24. Kanalstraße
25. Festplatz
26. Karlspark
27. Römerstraße II
28. Schloßweiher
29. Nonner Straße/ Heimgärten
30. Salzburger Straße II
31. Salzburger Straße III
32. Rainthalstraße II
33. Salzburger Straße IV
34. Schloßberg I
35. Schloßberg II
36. Reichenbachstraße II
37. Herzog-Georgen-Straße
38. Münchner Alle II

01. Innsbrucker Straße

Baum:	Birke
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



01. Lageplan


002668
000661
000662
003042
003043
Polizei/Grieche
001318
002552
Polizei
001315
001316
003044
001313
002552
002548
Innsbrucker Straße
Getreidegasse
Kanalstraße
508
510
508/2
109
107
114/3
111
112
106
153
152
150
148
8a
113
114
104
102
105
105/3
154
154/1
206
192/3
192/2
191
192
193
195
190
501
501/3
32

02. Römerstraße I

Baum:	Spitzahorn (002711)
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Stammschaden, Fäule
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



02. Lageplan



03. Rainthalstraße I (Bachei)

Baum:	1 x Esche (002831) und 3 - 5 kleine versch. abgestorbene Bäume
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	2 Stück im Jahr 2024 und zusätzlich im Jahr 2025 geplant
Bemerkung:	Eigentümer Stadtwerke
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/2024



03. Lageplan


666/2
666/1
651/25
651/26
665
657/4
002889
002888
002887
002886
002885
002884
002883
002895
002896
002892
002953

04. Dr.-Kühne-Straße

Baum:	Weißbuche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschaden Kronensicherungsschnitt Juli ´23
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



04. Lageplan


Jungbaum
669/6
Jungbaum
633/2
Jungbaum
Jungbaum
001959
001957
001956
001955
001954
001953
662/30
000253
000254
002244
662/39
662/68
662/21

05. Erasmus-Grasser-Promenade

Baum:	Spitzahorn (002182)
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt:



05. Lageplan



06. Klingerweg

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Krebs und Fäule Kronensicherungsschnitt Aug´23
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



06. Lageplan


000752
000794
000751
000795
003774
003775
003777
000796
003776
003778
000750
Klingerweg
000797
000749
003780
Klingerweg 3
003475
000748
003474
003781
367
003471
003472
000747
003467
03470
003469
000747

07. Salzburger Straße I

Baum:	Silberahorn
Maßnahmen:	5 x Fällung
Begründung:	Sturmschaden Kronensicherungsschnitt 2023 und teilweise abgestorben
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt im Jahr 2023



07. Lageplan


003087
003086
003085
003084
003083
25
27
23
25
23/3
30
28
29/3
43

08. Luitpoldstraße

Baum: Stadtulme (Lobel)

Maßnahmen: Fällung

Begründung: abgängig

Ersatzmaßnahmen: Ersatzpflanzung

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt:



08. Lageplan



09. Goethestraße

Baum:	Schwedische Mehlbeere
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt November 2023



09. Lageplan


661/26
661/15
Goethestraße
661/2
661/3
661/22
660/2
661/19
660
661/23
661/4
661/8
661/6
661/24
661/13
Maximilianstraße

10. Schillerstraße I

Baum: Schwed. Mehlbeere 2 x

Maßnahmen: Fällung

Begründung: abgängig

Ersatzmaßnahmen: wird geprüft


Bemerkung:





Arbeiten ausgeführt: erledigt Dezember 2023

10. Lageplan


Jungbaum
000550
000549
000548
000547
000052
000053
000545
000054
000543
000055
000542
000076
000074
000073
000101
000072
000070
000069
000068
000540
000539
003815
003816
002467
100/30
100/29
100/28
100/27
100/26
100/112
100/37
100/15
100/14
100/13
100/12
100/11
100/10
100/24
83/9
83/7
84
85
86
76/4
76/3
76/5
72/7

11. Schillerstraße II

Baum:	Eberesche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



11. Lageplan


Ganghoferstraße
Jungbaum
100/32
100/34
100/36
100/31
100/30
100/29
100/28
100/27
100/26
100/112
100/37
100/65
100/17
100/5
100/95
100/16
100/93
100/94
100/4
100/15
100/6
100/14
100/13
100/12
76/4
76/11
002465
0045
000046
000553
000552
000551
0048
000550
0049
000549
000050
000548
000547
0051
000052
000053
000545
000054

12. Reichenbachstraße I / Tennisplatz

Baum:	Hainbuche
Maßnahmen:	5 x Fällung
Begründung:	1 x Sturmschaden 3 x Stammschaden 1 x abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/2024







12. Lageplan




13. Luitpoldstraße / Sparkasse

Baum:	Rotbuche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Insektenbefall Kronensicherungsschnitt Juni ´23
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



13. Lageplan


001382
658/32
683
001381
Wittelsbacherstraße
657/3
657/4
29-7
656/8
684
Luitpoldstraße
001379
683
682
001380
29-26
29-24
29-22
29-20
29-18
734/2
001755
684/2
001767

14. Nonner Straße / Wanderparkplatz Pading

Baum:	4 x Kastanie
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig, Anfahrschäden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/2024



14. Lageplan



15. Innsbrucker Str. Parkplatz

Baum:	Sandbirke
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschaden Anfahrschaden
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	





Arbeiten ausgeführt: erledigt Dezember 2023

15. Lageplan


/27
495/16
14
16
18
/25
495/15
8
10
495/17
001904
001895
001894
001897
001898
001905
001906
500
001907
001908
001909
keine Nummer
504

16. Fischerbräuwiese

Baum:	Winterlinde
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschaden Kronensicherungsschnitt Juli ´23
Ersatzmaßnahmen:	nein
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	erledigt Dezember 2023



16. Lageplan


631/11
626/23
002772
002778
002777
626/1
626/2
002774
002775
626/8
626/22
626/18
626
627
622
35
37
6

17. Münchner Allee I



Baum: Platane
Maßnahmen: Fällung

Begründung: Ausbruch mit Pilzbildung



Ersatzmaßnahmen: 1 x Platane

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: geplant KW 3/2024

17. Lageplan


000810
000811
000812
000813
000814
000815
002745
379
Erholungsfl
002744
000817
002722
000723
000821
002736
002743
002742
002737
002735
002738
002734
002733
000000
002740
380
Sporthalle
zur Halle
zum Fussballplatz
002728
002727
002726
69/11
69/10
69/6
69/17
69/19
65/64
65/68
65/67
65/47
65/63
65
15a
15c
15b
13b
13a
11

18. Oberer Lindenplatz

Baum:	2 x Winterlinden
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Wurzelstockfäule (886) Sturmschaden 2023 (885)
Ersatzmaßnahmen:	geplant
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/2024



18. Lageplan



000911
000910
000909
000908
000907
000906
000905
Jungbaum
001282
000894
000895
000896
000887
000897
002607
000898
002608
002609
002610
002617
000884
002611
002612
002615
002613
000904
000903
000900
000899
Gruttensteingasse
Straße

19. Mühlenstraße

Baum:	3 x Weide
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig Ausbruch mit Fäule Kronensicherungsschnitt 2023
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	



19. Lageplan


214/2
24
26
28
161/51
/54
/55
/56
/57
/58
161/60
/52
161/53
158
161/59
159
201
159
168/2
214/2
30
158/2
169
168/1
32
198/2

20. Zenostraße

Baum:	1 x Linde 1 x Säuleneiche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Bauvorhaben Neubau KiTA Zeno
Ersatzmaßnahmen:	in Planung
Bemerkung:	zusätzlich 3 kl. Bäume im Krippenbereich Zeno
Arbeiten ausgeführt:	erledigt am 21.12.2023





20. Lageplan


Haupt- und Mittelschule
Grundschule/Kindergarten
Grundschule
Zenostraße
Zenostraße
Pfarrkirche St. Zeno
Mädchenrealschule St. Zeno
Kreuzgangstr.

21. Reichenhaller Straße

Baum:	1 x Bergahorn
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Ausbruch mit Fäule
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt:



21. Lageplan


002896
002899
003773
646/2
002901
002902
002903
002904
002905
646
Reichenhaller Straße

22. Fritzerweg

Baum:	8 x Fichte
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig / Trockenschäden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	Dezember 2023



22. Lageplan


Fritzerweg
Jungbaum
Ganghoferstraße
Ludwig
000086
000085
000084
000083
000082
000081
000080
000095
000096
000472
000533
000473
000532
000474
000531
000475
02626
000476
000529
000477
000478
000528
000479
000527
000480
667
92/2
92/5
92/6
95/2
83/2
83
100/32
100/34
100/31
100/30
100/80
100/78
100/79
100/71
100/57
100/47

23. Maximilianstraße

Baum:	1 x Kastanie
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Höhlung mit Fäule
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	Versorgungsleitungen, Baumkasten?

Arbeiten ausgeführt:







23. Lageplan


000150
000138
000151
000152
000137
000258
000307
000306
000259
000305
001362
001822
1395
001365
001823
001392
001368
001391
001369
001824
000260
000304
000153
000136
000303
000262
000302
000135
000154
000134
000133
002290
000131
000155
000156
000157
000129
659/17
659/16
659/18
659/19
659/5
660/10
660/11
660/17
660/12
660/33
660/34
660/19
661/19
661/20

24. Kanalstraße

Baum:	Säulenpappel (2669, 653, 658)
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	1 x Wurzelfäule, 1 x aufgerissener Druckzwiesel, 1 x Kronensicherungsschnitt nach Sturmschaden 2023
Ersatzmaßnahmen:	3 x
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/2024





24. Lageplan


1854
001853
001851
001852
001912
002673
000647
002672
000649
002671
002670
000652
000653
003622
002669
000651
002668
000661
000662
508
654
504/8
501
125/1
125
126
122
120
119
116
115/1
175
152
153
002660
002659
002661
140
147
148/4
148/2
Im Angeri
Kanalstr.
Getreidegasse
002552
106
114/3
111
112/1
114/1
508/2


25. Festplatz

Baum:	Kastanie
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	abgängig, Kronensicherungsschnitt 2023
Ersatzmaßnahmen:	nein
Bemerkung:	



Arbeiten ausgeführt: erledigt Dezember 2023

25. Lageplan



26. Karlspark

Baum:	Rotbuche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Brandkrustenpilz
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	geplant KW 3/4 2024







26. Lageplan


000955
000954
000951
000947
000957
000958
001485
000943
000946
000944
000964
000961
000960
002312
002314
003070
954
954/2
953/2
941/1
941
939
942
933/3
933
933/2
17
15
20
22
24
26
29
13a
15a

27. Römerstraße II

Baum:	4x Esche 3x Pappel
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschäden
Ersatzmaßnahmen:	waldähnlicher Bestand
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	



27. Lageplan



28. Schloßweiher

Baum:	Esche (003726)
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschäden, Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	



28. Lageplan




29. Nonner Straße / Heimgärten

Baum:	Eschen, Erlen, Ahorn
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschäden
Ersatzmaßnahmen:	waldähnlicher Bestand
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt:

29. Lageplan



30. Salzburger Straße II

Baum:	Schwed. Mehlbeere
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	





30. Lageplan


Sonderpädagogisches Förderzentrum
33
34
003092
003091
003090
003089
003088
003543
002156

31. Salzburger Straße III

Baum:	2x Hainbuche
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Gebäudeschäden durch Einwurzelung
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	



Arbeiten ausgeführt:

31. Lageplan


7 1/2
10
780/2
003064
003061
780/4
003060
003063
003062
771
003059
761
771/2
772/5
780

32. Rainthalstraße II

Baum:	1x Feldahorn
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Sturmschaden; Kronensicherungsschnitt 2023
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	
Arbeiten ausgeführt:	



32. Lageplan


002876
002946
002941
002869
002870
002942
002871
002945
002868
002866
002867
002943
002865
466/12
655
002843
Sport

33. Salzburger Straße IV

Baum: 1x Walnuss

Maßnahmen: Fällung

Begründung: Stockfäule


Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt:



33. Lageplan


Parkplatz Salzburgerstraße
55/10
55/16
003429
003106
003099
003105
003428
003430
3104
Zum FH
003427
003097
003431
003096
55
003426
003432
003095
003579
166/1
003433
003434

34. Schloßberg I

Baum:	Ahorn, Esche, Erle
Maßnahmen:	Entnahme
Begründung:	Bestandspflege nach Sturmschäden 2023
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand



Arbeiten ausgeführt:

34. Lageplan


Schloßweiher
Schloss Marzoll
Pfarrkirche St. Valentin
Pfarrhaus
Friedho
003727
003729
003730
003731
003732
003736
002983
002982
002981
002980
002979
002978
002977
002976
002975
002974
002973
002972
002971
002970
002969
002968
002967
002966
002965
002964
002963
002962
002961
002960
002959
002991
002990
002989
002988
003739
003740
003737
003764
003765
003766
003763
003767
003769
003756
003741
003743
003757
003742
003768
003758
003744
003759
003770
003760
003753
003754
003745
003761
003738
003740

35. Schloßberg II

Baum: Spitzahorn

Maßnahmen: Fällung

Begründung: Sturmschaden 2023



Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:



Arbeiten ausgeführt:

35. Lageplan


66/1
002712
002713
002714
002715
003722
003724
003733
29
003725
003723
003726
003727
Schloßweiher
27
003729
Schloßberg
68
30
1

36. Reichenbachstraße II

Baum:	Winterlinde
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Stammschaden mit Insektenbefall
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	



Arbeiten ausgeführt:

36. Lageplan


003923
001927
000282
001966
001926
001971
001988
001989
001973
001974
003688
003687
001977
003686
001980
001978
003685
001979
003684
001985
001924
001987
001923
984/6
984/3
984/5
606/3
632/6
636/7
636/6

37. Herzog-Georgen-Straße

Baum: Weißdorn

Maßnahmen: Fällung

Begründung: Stammschaden mit Fäule



Ersatzmaßnahmen: 1x Weißdorn

Bemerkung:



Arbeiten ausgeführt:

37. Lageplan


001281
001280
001279
002674
001277
001276
002679
001274
Herzog-Georgen-Straße
74
72
72/2
70
66
66/1
67
56
65/1
63
62
68/1
68/6
68/5
68/4
68/2
68/3
68
57

38. Münchner Allee II

Baum:	4 x Fichte
Maßnahmen:	Fällung
Begründung:	Angeschoben durch Sturm 2023
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand



Arbeiten ausgeführt:

38. Lageplan


112/2
158/11
247/1
112/8
131/3
159/4
390/2
247/23
158/8
130/4
122
120
131/1
130/9
39
338
37b
37a
138
390/1
247/2
Am Ulmenhain
174
174/15
174/10
30
32
34
20
22
24
26
28

Baumpflege

Baumpflege 2024

- Oberer Lindenplatz
- Münchner Allee (Teil 2)
- Franz-Josef-Straße
- Naturkindergarten Marzoll
- Teisendorfer Straße
- Salzburger Straße
- Domprobst-Lechner-Platz
- Karlspark
- Thumsee-Bad

Baumpflege (bereits in 2023 ausgeführt**)**

- Kurfürstenstraße
- Münchner Allee (Teil 1)
- Salinenstraße
- Erasmus-Grasser-Promenade
- Oberer Lindenplatz

Baumpflanzung

Information über abgeschlossene Neu- bzw. Ersatzpflanzungen 2024

- Maximilianstr. HsNr. 12 (1x Kastanie)
- Weißstraße ca. 11x (gemischt)
- Luitpoldstr. 29 (1x Lobel)
- Angerl PP (2x Roteiche)
- Reichenbachstr./ Kreuzung Goethestr. (1x Hopfenbuche)
- Hallgrafenstr. 24 (1x Baumhasel)
- Boltzplatz Staufenbrücke (2x Dachplatane, 1x Apfel)
- Schloßweiher Obstbäume (in Planung; Ersatz DB Haltepunkt Nord)
- Ludwig-Thoma-Str. (1x Baumhasel)
- Staufenbrücke Steg (1x Tulpenbaum; 1x Hopfenbuche)
- Spittalkirche PP (1x Weißdorn)
- Kanalweg (2x Säulenpappel)
- Max-Zugschwerdt-Straße (2x Birnenspalier)
- Oberer Lindenplatz (2x Winterlinde)
- Unterer Lindenplatz (2x Winterlinde)
- Von-Heinleth-Straße (1x Amberbaum)
- Erasmus-Grasser-Promenade (1x Bergulme)
- Thumsee-Bad (3x gemischt)