BAD REICHENHALL
Große Kreisstadt

Baumarbeiten 2025

Stand 27.01.2025

Stadtgärtnerei Bad Reichenhall

Baumarbeiten 2025

- Fällung
- Pflege
- Pflanzung

* Anmerkung

- Die Art und der Umfang der Baumarbeiten wurden Mitte Januar 2025 gemeinsam mit dem Umweltreferenten Herrn Nürbauer im Rahmen einer gemeinsamen Rundfahrt besprochen und abgestimmt
- Die bewährte Informationsrundfahrt mit dem Bund Naturschutz und dem Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall findet im Anfang Februar 2025 statt.
- Die Untere Naturschutzbehörde des Berchtesgadener Landes wurde über die genannten Baumarbeiten informiert.
- Die Maßnahmen sind fortscheibend und daher nicht abschließend.

Erläuterung

Wieso werden zum jetzigen Zeitpunkt mehr Bäume gefällt?
Aufgrund der zum 1. März beginnenden und bis 30. September andauernden und insbesondere dem Schutz der Brutstätten dienenden Vogelschutzzeit finden die notwendigen Baumfällungen vermehrt von Oktober bis Ende Februar statt.
Im Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) ist das Fäll- und Schnittverbot geregelt, ausgenommen davon ist z.B. der Wald.
Nähere Auskunft gibt die Untere Naturschutzbehörde (Landratsamt Berchtesgadener Land, FB 33 Naturschutz und Jagdwesen).

Die Stadt Bad Reichenhall ist dabei bemüht, die Fällungen weitestgehend zu begrenzen und in jeder Hinsicht so verträglich wie möglich durchzuführen.

Wieso wird nicht jeder Baum am gleichen Standort nachgepflanzt?
Folgende Kriterien sind zu berücksichtigen: Baumkasten, Verlauf der Versorgungsleitungen, Baumumfeld (stehen zum Beispiel Nachbarbäume im direkten Baumumfeld) **„Baumkonkurrenz“**

Baumfällung

1. Salzburger Straße / St. Zeno
2. Sportstätte Münchner Allee
3. Traunfeldstraße I
4. Nonner Stadion
5. Mozartstraße
6. Karlspark I
7. Karlspark II
8. Karlspark III
9. Heimgärten/ Nonner Straße
10. PP Thumsee West
11. Thumsee Seewirt – Rundweg
12. Thumseestraße I
13. Traunfeldstraße II
14. Schillerstraße
15. Goethestraße
16. Luitpoldstraße
17. Salzburger Straße I
18. Salzburger Straße II
19. Kirchberg-Parkplatz
20. Leitererweg
21. Bahnhofstraße
22. Nonner Au / Hochseilgarten
23. Schloßwald
24. Wittelsbacherstraße
25. Bahnhofstraße
26. Thumseestraße II


01. Salzburger Straße / St. Zeno

Baum:	Trauerweide
Maßnahmen:	1x Baumfällung
Begründung:	Grünastbruch Aug. 2024 KSS Aug. 2024
Ersatzmaßnahmen:	1x Ersatzpflanzung
Bemerkung:	ERP Trauerweide



Arbeiten ausgeführt: 29.10.2024

01. Lageplan


Pfarrkirche St. Zeno
Mädchenrealschule St. Zeno
Klosterstraße
58/2
45
44
46
47
43/2
49
50
48/2
43
39

02. Sportstätte Münchner Allee

Baum: Silberahorn

Maßnahmen: 1x Baumfällung

Begründung: Abgängig, Pilzbefall

Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: 30.10.2024



02. Lageplan



03. Traunfeldstraße I

Baum:	Bergahorn
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Sturmschaden Juli 2024
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2025



03. Lageplan


002418
100/7
100/3
100/95
76
000105
002419
100/2
000063
79/1
76/6
000062
77
000107
000061
76/2
76/13
000060
000059
76/12
002420
000058
75/1
79/4
000111
002422
72/4
72/6
72/2
73/14
73/7
73/5
74/1
73/2
73/4
65/82
65/81
65/83
65/74
65/71

04. Nonner Stadion

Baum:	Fichte, Erle, Linde, 2x Rotbuche
Maßnahmen:	5x Fällung
Begründung:	Bestandspflege
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand

Arbeiten ausgeführt: 28.10.2024



04. Lageplan



05. Mozartstraße

Baum:	Spitzahorn (001473)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Kronensicherungsschnitt 2024
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	wird geprüft

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2025



05. Lageplan



06. Karlspark I

Baum:	Rotbuche (00178)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Pilzbefall
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	wird geprüft



Arbeiten ausgeführt: 30.10.2024

06. Lageplan


TagdesBaumes2015
TagdesBaumes2013
Sporthalle
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum

07. Karlspark II

Baum:	Esche (001188)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	wird geprüft

Arbeiten ausgeführt: 30.10.2024



07. Lageplan



08. Karlspark III

Baum:	Esche (001127)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	wird geprüft

Arbeiten ausgeführt:



08. Lageplan


000952
000949
000953
002336
TagdesBaumes2013
Sporthalle
000955
000956
000954
000957
000947
003860
000958
000966
000946
000961
003439
002314
000960
15a
17a
935
15
19
17
12
924/28

09. Heimgärten / Nonner Straße

Baum:	5x Esche, 1x Bergahorn
Maßnahmen:	6x Fällung
Begründung:	Bestandspflege
Ersatzmaßnahmen:	
Bemerkung:	waldähnlicher Bestand







Arbeiten ausgeführt: 31.10.2024

09. Lageplan



10. PP Thumsee West

Baum: 1x Birke

Maßnahmen: 1x Fällung

Begründung: Sturmschaden 2024

Ersatzmaßnahmen:

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: 20.01.2025



11. Thumsee Rundweg - Seewirt

Baum: 1x Zeder

Maßnahmen: 1x Fällung

Begründung: Abgängig
Ersatzmaßnahmen:

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2025



11. Lageplan



12. Thumseestraße I

Baum: 1x Spitzahorn

Maßnahmen: 1x Fällung

Begründung: Kronensicherungsschnitt 2024

Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: 10.12.2024



12. Lageplan


001425
001424
001422
001421
001420
001419
001418
001417
001416
001415
001411
001412
001413
001410
003549
003548
003546
003547
003534
Müllnerhorngasse

13. Traunfeldstraße II

Baum:	1x Bergahorn (000104)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Abgängig
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 09.01.2025



13. Lageplan


000070
000069
000068
003815
003816
Alfred-Nathan-Straße
000067
000103
002467
002468
002417
002418
000105
002419
000063
000062
000540
000539
100/24
100/10
100/9
100/3
100/2
79/9
79/11
79/8
79/2
79/7
79/10
79/6
79/1
76
76/6

14. Schillerstraße

Baum: Schwed. Mehlbeere

Maßnahmen: 6x Fällung

Begründung: Kronensicherungsschnitt 2024

Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:

Arbeiten ausgeführt: 10.12.2024









14. Lageplan


Adalbert-Stifter-Straße
Justizvollzugsanstalt
Jungbaum
Jungbaum
Gangsteig
Fröbelstraße

15.Goethestraße

Baum:	Schwed. Mehlbeere
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Kronensicherungsschnitt 2024
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 10.12.2024



15. Lageplan


669/9
669/10
68 - 2
660/32
68 - 1
68 - 4
68 - 3
68 - 6
68 - 5
68 - 8
68 - 7
68 - 10
68 - 9
68 - 11
68 - 13
000363
002246
00224
660/6
660/3
669/2
661
660/2
660/5
660/15
660/7
000222
000221
000220
661/26
001356
000237
000219
661/15
000238
000218
003632
660/24
000217
660/8
000216
661/2
003683
661/3
001358
000215
000239
000214
000143
000240
002245
001359
000212
661/22
000144
000142
000145
000211

16.Luitpoldstraße

Baum:	Stadtulme (Lobel)
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Kronensicherungsschnitt 2024
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 10.12.2024



16. Lageplan



17. Salzburger Straße I

Baum:	Weißbuche (Säule)
Maßnahmen:	2x Fällung
Begründung:	Wurzeleinwuchs im Gebäude
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 22.10.2024



17. Lageplan


Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
Jungbaum
003065
002637
002636
003064
003061
003060
003063
003062
003059
002635
Adolf-Schmid-Straße
Hessingsteig
762
780/2
780/4
780/6
780/7
771
772/5
772/6
771/1
769
770
761
KG 94
KG 99
KG 95
KG xx
KG 97
KG 99

18. Salzburger Straße II

Baum:	Weißbuche
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Stamm- und Wurzelschaden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 23.10.2024



18. Lageplan


KG 154
KG 153
KG 152
KG 151
KG 150
KG 92
KG 93
KG 94
KG 95
KG 97
KG 99
KG 100
KG 101
KG 102
KG 103
KG 104
KG 106
KG 107
KG 108
KG 109
KG 110
KG 113
KG 114
KG 123
KG 124
KG 132
KG 133
KG 134
KG xx
003065
002637
780/2
003064
003061
003060
003063
003062
771
772/5
771/1
772/6
003058
003057
003056
000868
000867
761
Straße

19. Kirchberg-Parkplatz

Baum:	Platane
Maßnahmen:	2x Fällung
Begründung:	BV Kirchberg-Parkplatz
Ersatzmaßnahmen:	4 x Ersatz
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 17.01.2025



19. Lageplan


000875
003826
003827
004120
001681
001682
001683
001686
001687
001691
001690
Loferer Straße
550/1
532/3
550/3
537
534/1
534
537/2
550/6
532/1

20. Leitererweg

Baum:	Esche
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Eschentriebsterben
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt: 21.01.2025



20. Lageplan



21. Bahnhofstraße

Baum:	Roteiche
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Bauwerkschaden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	








Arbeiten ausgeführt:

21. Lageplan



22. Nonner Au / Hochseilgarten

Baum:	Rotbuche
Maßnahmen:	2x Fällung
Begründung:	Rindenschaden mit Fäule
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt:









22. Lageplan



23. Schloßwald



Baum: Laubholz

Maßnahmen: Bestandspflege

Begründung: Sturmschäden/ Schneedruck


Ersatzmaßnahmen: Naturverjüngung

Bemerkung:



Arbeiten ausgeführt:

23. Lageplan



24. Wittelsbacherstraße

Baum: Roteiche

Maßnahmen: 2x Fällung

Begründung: Belagaufbrüche

Ersatzmaßnahmen: wird geprüft

Bemerkung:







Arbeiten ausgeführt:


24. Lageplan



25. Bahnhofstraße

Baum:	Robinie
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Belagaufbrüche
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	





Arbeiten ausgeführt:

25. Lageplan



26. Thumseestraße II

Baum:	Spitzahorn
Maßnahmen:	1x Fällung
Begründung:	Sturmschaden
Ersatzmaßnahmen:	wird geprüft
Bemerkung:	

Arbeiten ausgeführt:



26. Lageplan


Thumseestraße
001431
001430
001429
001428
001427
001426
001425
001424
001422
001420
001419
001418
001417
001416
001413
40/13
40/12
40/6
40/5
40/4
40/11
40/7
38/2
38/3
38/6
29/4
29/2
29/8
29/9
29/10
29/11
29/12
29/13
29/14
29/18
29/19
29/20
29/21
29/27
29/7
34/4
33
10/6
10/2
8/2

Baumpflege

Geplant 2024/2025:

- **Münchner Allee**
- **Bahnhofstraße**
- **Hofrat-Harl-Straße**
- **Naturkindergarten Marzoll**
- **Luitpoldstraße**
- **Karlspark**
- **Saalachstraße**
- **Friedhof Marzoll**



Baumpflanzung

Geplante Neu- bzw. Ersatzpflanzungen 2024/2025:

- **Kurfürstenstraße**
- **Schillerstraße**
- **Traunfeldstraße**
- **Salzburgerstraße**
- **Kirchbergparkplatz**
- **Schwimmbad „Bachei“**
- **Karlspark**
- **Goethestraße**



Eschentriebsterben

Heimische Eschen werden durch den Pilz Hymenoscyphus pseudoalbidus derzeit massiv in ihrer Verbreitung und Entwicklung beeinträchtigt. Der Verursacher des Eschentriebsterbens, auch »Falsches Weißes Stengelbecherchen« genannt, hat sich mittlerweile in 22 Ländern Nord-, Ost- und Mitteleuropas etabliert und ist auch in Bayern flächendeckend in den Eschenbeständen anzutreffen.
Seit seinem Erstnachweis in Deutschland im Jahr 2007 und in Bayern 2008 wird eine negative Krankheitsentwicklung in Eschenbeständen jeglichen Alters zunehmend sichtbar. Mit einem Rückgang des Pathogens ist derzeit nicht zu rechnen und auch die Anzahl resistenter Eschen ist sehr gering, weswegen derzeit gezielt an der Aufklärung des Infektionsweges, dem Krankheitsverlauf und der Ausbreitung des Pilzes geforscht wird.

Schadbild-Eschentriebsterben -> Krone



Schadbild-Eschentriebsterben -> Wurzelfäule

